

FLUCHT WIE TEA ROOM

ST. + 258 FERTIG
GLASBAUSTEINE 30/30 CM
HINTERKANT STURZ
1 CM WÄNNERIT AN DECKE

+0.16
+0.08

ADEN
BIS GIPSPLATTEN
ABRIEB
SPANNTEPPICH 1 CM
BERZUG 4 CM
ISOLATION 5 CM
~689

DW Ø 10 CM
ENTLÜFTUNG LUFTSCHUTZ Ø 10 CM
DACHVORSPRUNG SIEHE DETAIL

A — A

GLASBAUSTEINE
STURZ + 258 FERTIG

KELLERABGANG
14 x 26 x 17 cm

D.K. MAUERBRÜSTUNG + 1.04 ROH

FENSTER ZUMAUERN

ST. + 246

TREPPENLOCH

+0.16
+0.12

BECKE HERUNTERGEHÄNGT

RINGS ÜMSÄULE SPIEGEL
BEST. ABLAUF WEGEN
UNTERZUG VERSCHIEBEN

ABBRECHEN

TÜREN ZUMAUERN

SCHIEBER

ISOLATION 1 CM WÄNNERIT
AN DECKE

GLASFRONT SIEHE DETAILPLAN NR. 178/
BEMAUERTE KINGSLE BIS D.K. + 0.42

EINGANG

ABLAUF NACH ANGABE DER BAULEITUNG!
SPIEGEL AN HOLZKONSTRUKTION

STURZ GLEICHE HÖHE WIE
BESTEHENDER STURZ ÜBER
SCHLÜPFENSTER

VORDERKANT STURZ

DW Ø 10 CM

BEST. ABLAUF

SCHIEBER

BEST. ABLAUF

BEFÄLLSBRUCH

SCHAUKASTEN
DEMONTIERBAR

SPIEGEL

SCHAUFENSTER

SPIEGEL

VORDERKANT VORDACH NEUBAU

VORDERKANT BESTEHENDES VORDACH

ABIS HIER ABBRUCH

~671

820